

原子力発第04060号
平成16年5月31日

愛媛県知事
加戸守行 殿

四国電力株式会社
取締役社長 大西 淳

伊方発電所第2号機余熱除去系統配管のひび
に係る報告書の提出について（中間報告）

平成16年5月20日に発生しました伊方発電所第2号機余熱除去系統配管のひびにつきまして、その後の調査結果および対策がまとまりましたので、安全協定第10条第4項及び第11条第2項に基づき、別添のとおり報告いたします。

なお、引き続き実施する点検の結果につきましては、あらためて報告いたします。

今後とも伊方発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご指導賜りますようお願い申し上げます。

以 上

伊方発電所第2号機
余熱除去系統配管のひびについて
(中間報告)

平成16年5月
四国電力株式会社

1. 件名

伊方発電所第2号機 余熱除去系統配管のひびについて

2. 事象発生の日時

平成16年 5月20日 9時30分頃(確認)

3. 事象発生の設備

余熱除去設備 余熱除去系統配管

4. 事象発生時の運転状況

第17回定期検査中(平成16年4月21日より)

5. 事象の概要

伊方発電所第2号機第17回定期検査において、余熱除去系統の配管取替工事で、再使用する余熱除去系第二入口弁(2-8701B)の出入口接続配管の健全性を確認するため、液体浸透探傷検査(以下、「PT」という)を実施したところ、5月20日9時30分頃に1箇所には有意な指示を確認した。

なお、本事象による環境への放射能の影響はなかった。

(添付資料 - 1)

6. 調査結果

(1) 外観およびPT結果

- ・ 有意な指示が認められた箇所は2-8701B出口側配管であり、溶接線から約80mm離れた位置であった。
- ・ 配管外表面には、内部流体の析出物やテープ等の付着物は認められなかった。
- ・ PTを実施した結果、巾約30mm、長さ約50mmの範囲に、最大長さ6mmの線状指示と多数の点状の指示(最大で直径約1.5mm)が認められた。また、指示が認められた範囲は、ほぼ長方形であり、テープが貼り付けられていたような形状であった。(添付資料 - 2)

(2) 破面等調査

ひびの状況を破面観察等により詳細調査を実施した結果、以下のことが確認された。

- ・ 配管内面からのPTの結果、有意な指示は認められなかった
- ・ ひび部の破面観察の結果、ひびの破面は外表面側ほど濃い褐色であり、外表面で発生し進展したものと推定された。(添付資料 - 3)
- ・ 断面ミクロ観察および破面観察の結果、ひびの深さは最大のもので配管外表面から2.7mmのところまで進展していたが、計算上必要厚さの4.26mmは満足しており、強度上問題となるものではなかった。また、ひびの形態は粒内割れであり、枝分かれした微小な分岐が多く認められ塩化物応力腐食割れの特徴を示していた。(添付資料 - 4)

- ・ひび部の電子線マイクロアナライザ(E P M A)による破面分析の結果、分析したひびの起点部、中央部、先端部に塩素が認められた。

(添付資料 - 5)

以上からひびの原因は塩化物応力腐食割れと推定される。

(3) 運転状況の調査

余熱除去系統は、原子炉起動・停止操作時および原子炉停止中に常温(約 3 0) ~ 約 1 8 0 の範囲で使用することから、塩化ビニールテープから塩素イオンが熱分解・残留する可能性のある 1 0 0 ~ 2 5 0 の領域に該当する。

(4) 保修状況の調査

今回ひびが発見された箇所は平成 1 3 年の第 1 5 回定期検査において付着物調査を実施しているが、テープ(テープ跡) は発見されていない。

P T で有意な指示が認められた箇所に付着物は認められなかったが、P T 指示が認められた範囲がほぼ長方形であり、テープが貼り付けられていたような形状であったことから、これまでの保修においてテープを完全に除去した可能性について調査した結果、以下のことが判明した。

- ・これまでも事例があるが、2号機建設当時は塩化ビニールテープを配管識別用として使用しており、当該部にテープを貼り付けた可能性がある
- ・当該部は保温が施工されており、保温を外してテープを完全に除去するのは、定期検査時の配管の供用期間中検査(以下、「I S I」という) が考えられる
- ・当該部近傍の溶接線は、I S I として計画的に P T を実施しているが、その際には P T を行う溶接線の前後約 3 c m について、前処理作業として表面磨きを行うとともに、前後約 2 0 c m 程度の範囲については入念な付着物等の除去及び洗浄液による洗浄を行っており、テープが洗浄範囲内にあれば、間違いなく除去される
- ・当該部は I S I 対象の溶接線から約 8 c m と近接しており、P T 作業の洗浄範囲に含まれている
- ・当該溶接線は、平成 8 年の第 1 1 回定検時に I S I として P T 作業を実施している

以上から、建設中にテープが配管識別用として貼り付けられ、その後、平成 8 年の第 1 1 回定期検査時の I S I に伴う P T 作業の際、テープを完全に除去したものと考えられる。

7. 推定原因

本事象は、

- ・ ひびには、塩化物応力腐食割れの特徴である枝分かれした粒内割れが認められ、破面には塩素の付着が認められたこと
- ・ P T 指示範囲は長方形でテープが貼り付けられていたような形状であり、建設中に配管識別用として塩化ビニールテープを貼り付けられたと考えられること
- ・ 当該配管には原子炉起動・停止操作時に高温水が流れること

から建設中に配管識別用として貼り付けられた塩化ビニールテープが、その後の原子炉起動・停止に伴う高温水の通水により熱分解し、塩化物応力腐食割れが発生したものと推定される。

なお、第15回定期検査（平成13年）からは、1号機充てん配管の漏えい事象を受けて、テープ類を完全に除去しP Tを実施することを徹底するとともに、付着物調査を行ってきたが、それ以前の第11回定期検査（平成8年）のI S IでのP T作業の際に、当該部位のテープを完全に除去してしまったため、付着物調査時にはその痕跡を発見できなかったものと推定される。

8. 類似事象の調査

I S I 作業のように付着物を完全に除去する可能性のある作業について調査を実施した結果、配管取替工事が抽出された。

すなわち、配管取替工事においても既設配管と新設配管の溶接部ではI S Iと同様にP T作業を行うため、既設配管の付着物を除去する可能性がある。

その他の作業において付着物を発見しテープを取り外したとしても、以下のとおりI S I作業のように付着物を完全に除去することはないので、これまで実施してきた付着物調査で発見可能である。

- ・ テープが高温になると配管表面にこげた状態で付着するため、簡単な手入れや洗浄では完全に除去できない
- ・ テープを単に取り外しただけでは糊の成分が残留し、経時的に変色して付着物が残る

9. 伊方2号機で実施する対策

(1) ひび割れの認められた当該部位については配管を取替える。

(2) 今回定検での点検

今回の事象及びこれまでに発生した塩化ビニールテープによる塩化物応力腐食割れ事象の調査結果に基づき

- ・ 塩化ビニールテープによる塩化物応力腐食割れの可能性があり、かつ、
- ・ テープ類を完全に除去したままで健全性を確認していない可能性がある箇所全数について、配管の調査・点検を行い健全性を確認する。

点検範囲の考え方等については以下のとおりである。

a . 塩化ビニールテープによる塩化物応力腐食割れの可能性がある系統

- ・ 100 ~ 250 で加熱されるライン
- ・ 250 以上で短時間（累計300時間以内）加熱されるライン
- ・ 高温配管に接続され、高温流体が流入する可能性があるライン

b . テープ類を完全に除去したままで健全性を確認していない可能性がある箇所

1号機充てん配管の漏えい事象を受けてテープ類を完全に除去し、PTを実施することを徹底した平成13年より前の定期検査（初回～第14回定検）でISIを行っている箇所及び配管取替を行っている箇所を対象とする。

c . 調査・点検箇所の範囲

定期検査時のISIはPT又は超音波探傷検査(UT)を実施しており、検査対象箇所は溶接線前後に約20cm程度の範囲について付着物の除去及び洗浄を行うことから、安全側に余裕を見て溶接線前後それぞれ約50cmの範囲について、テープ跡等の付着物の有無を点検するとともに配管外表面全面のPTを実施する。

ただし、溶接線の片側が弁の場合、そのボディは配管のようになめらかではなく、もし、テープを取外したとしてもテープ跡を完全に除去することはできず目視で確認できるため、弁側はボディ部を除いた範囲についてPTを実施する。

また、配管取替範囲のうち既設配管との取り合い部についてはISI同様の作業を行うことから同様の点検を行う。

(3) 今後計画的に行う点検


塩化物応力腐食割れの可能性はないが漏えいが発生すると原子炉の運転に支障を及ぼす系統及び放射能を含む系統については、現在計画的に点検中のものと併せ、次々回定検までに、(2)項と同様の点検又は配管の取替を実施することとする。

以上



添 付 資 料

添付資料 - 1	伊方発電所 2 号機余熱除去系統概略図
添付資料 - 2	配管外表面の液体浸透探傷検査結果
添付資料 - 3	破面観察結果
添付資料 - 4 (1 / 4)	ひびの深さ調査結果
添付資料 - 4 (2 / 4)	ひびの深さ調査結果
添付資料 - 4 (3 / 4)	ひびの深さ調査結果
添付資料 - 4 (4 / 4)	ひびの深さ調査結果
添付資料 - 5	電子線マイクロアナライザ (E P M A) 分析画像 (き裂先端部)

伊方発電所2号機余熱除去系統概略図




配管外表面の液体浸透探傷検査結果



P T 指示観察状況





指示部拡大




天を 0° とし上流側より下流側を見て時計回りとする。

主な指示模様

破面観察結果



ひびの深さ調査結果



配管仕様

材質：ステンレス鋼 (SUS 3 0 4 T P)

外径：2 1 6 . 3 mm


内径：1 9 9 . 9 mm

肉厚： 8 . 2 mm

計算上必要厚さ：4 . 2 6 mm


き裂部位	き裂部の残留厚さ (mm)	備考
き裂 1	5 . 8	添付資料 4 (2 / 4)
き裂 2	5 . 6	添付資料 4 (3 / 4)
き裂 3	7 . 1	添付資料 4 (4 / 4)

ひびの深さ調査結果



ひびの深さ調査結果

配管外表面



き裂2

2.7mm

配管断面



5.6mm

配管内表面





8.3mm

ひびの深さ調査結果



電子線マイクロアナライザ(EPMA)分析画像 (き裂先端部)



	Fe	Cr	Ni	Cl	Na
					検出されず
	C	O	Si	Mn	Ca
					検出されず