

15環政第374号
平成15年6月18日

四国電力株式会社
取締役社長 大西 淳 殿

愛媛県知事 加 戸 守 行

伊方1号機安全注入系統テストライン配管の傷に係る
再発防止対策等について

6月13日に、定期検査中の伊方1号機で、液体浸透探傷検査により発見された安全注入系統テストライン配管のテープ跡の傷については、法律・通達に基づく国への報告対象に至らないものであったとはいえ、過去に報告のあった塩化ビニルテープによる応力腐食割れ対策において、環境条件等から損傷の可能性がないとしていた箇所であり、県としては、徹底した発生原因の解明とそれに基づく再発防止対策が不可欠と考えています。

つきましては、次の点について、速やかに調査のうえ報告するとともに、再発防止に万全を期されるようお願いいたします。

記

- 1 今回の傷の発生原因について、過去に報告のあった塩化ビニルテープによる応力腐食割れの発生条件や点検対象範囲の見直しの必要性も含め、徹底した調査解明を行うこと。
- 2 上記原因調査結果を踏まえて、他号機も含め、早期かつ十分な範囲の調査点検計画を策定、実施するなど、再発防止対策を講じること。