

(参考)

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の 報告について

28. 9. 12

原子力安全対策推進監
(内線 2352)

1 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

今回、四国電力（株）から異常の原因及び対策に係る報告はありません
でした。

※平成 28 年 6 月 20 日に発生した「九町越守衛所他の火災受信機盤等の不具合」、平成
28 年 8 月 26 日に発生した「純水装置建屋内の排水配管のフランジ部からの排水の漏え
い」及び平成 28 年 8 月 31 日に発生した「余熱除去冷却器 2 A 出口配管ベント弁の下流側
配管の液体浸透探傷検査による指示確認」については、現在、四国電力(株)において調査中
であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を
受理後、来月以降に公表します。