

[原因と対策の報告の公表文（様式 2 ）]

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告
について(平成 1 9 年 1 2 月分)

20. 2 .12

原子力安全対策推進監

(内線2352)

- 1 平成19年12月10日に発生した伊方 2 号機制御バンク C 制御棒 1 本の位置表示の変動については、現在、原因調査中ですので、今回、四国電力(株)から異常の原因及び対策に係る報告はありません。