伊方発電所から通報連絡のあった異常(平成20年7月分)及び 異常に係る原因と対策の報告について

> 20.8.11 原子力安全対策推進監 (内線2352)

1 伊方発電所から通報連絡のあった異常について(平成20年7月分) 平成20年7月に、四国電力(株)から通報連絡があった伊方発電所に係る異常 は、公表済みのB区分1件でした。

県の		通報連絡			管理	国へ	
公表	異常事項	年月日	概	要	区域	の	備考
区分					該当	報告	
В	洗浄排水蒸発装	20. 7.18	伊方発電所1、	2 号機共用設備	内	×	速報済
	置配管フランジ		である洗浄排水	蒸発装置におい			(20.7.18)
	部からの水漏れ		て、点検のために	取り外していた			
	について		配管フランジを養	を生していたポリ			
	(1、2号機)		袋から水が漏れて	いるのを保修員			
			が確認した。				
			配管フランジから	漏れた水の量は			
			約15リットルで	、分析の結果、			
			放射能は含まれて	いなかった。漏			
			れた水は紙ウエス	に吸収させて回			
			収した。				
			本事象によるプラ	シント運転への影			
			響及び環境への放	対能の影響はな			
			かった。				

2 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について今回、四国電力㈱からの異常の原因及び対策に係る報告はありませんでした。なお、平成20年4月8日に発生した「雑固体焼却設備の排ガスブロア軸受け部の損傷」(公表区分B)については、現在、原因調査中であり、4月7日に発生した「伊方2号機格納容器外周コンクリート壁の主給水配管貫通部の配管支持構造物を冷却する装置からの水漏れ」(公表区分C)及び6月20日に発生した「伊方3号機機器用水系統配管からの水漏れ」(公表区分C)については、次回定期検査時(2号機:平成21年2月開始予定:3号機:平成20年9月開始予定)に詳細調査し、原因と対策が報告されることとなっています。