

[原因と対策の報告の公表文(様式2)]

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告
について

21.1.13
原子力安全対策推進監
(内線2352)

- 1 平成20年11月までに発生した異常事象について、今回、四国電力(株)からの異常の原因及び対策に係る報告はありませんでした。

なお、平成20年4月7日に発生した「伊方2号機格納容器外周コンクリート壁の主給水配管貫通部の配管支持構造物を冷却する装置からの水漏れ」(公表区分C)については、次回定期検査時(平成21年2月開始予定)に詳細調査し、原因と対策が報告されることとなっています。