

[原因と対策の報告の公表文（様式2）]

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

22.1.12

原子力安全対策推進監

（内線 2352）

平成21年11月までに発生した異常について、今回、四国電力(株)からの原因及び対策に係る報告はありませんでした。

なお、平成21年4月までに発生した異常のうち、次の事象については、定期検査時に詳細を調査することとしています。（3号機は1月7日から定期検査）

- 平成20年12月24日発生「伊方3号機低圧給水加熱器加熱用抽気の温度計の異常」
- 平成21年 8月16日発生「伊方1号機2次系補機冷却用海水配管からの海水漏えい」
- 9月25日発生「伊方3号機復水器への海水の混入」
- 11月19日発生「伊方3号機一次冷却材中のキセノン濃度の上昇」
- 11月20日発生「伊方1号機蒸気発生器熱出力の変動による運転上の制限の逸脱」

また、現在調査中である次の事象については、四国電力(株)からの原因と対策の報告後、公表します。

- 平成21年11月12日発生「伊方2号機アスファルト固化装置補助蒸気供給配管からの蒸気漏れ」
- 11月17日発生「伊方2号機アスファルト固化装置の配管からのアスファルトの漏えい」