

(参考)

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の 報告について

27. 7. 10

原子力安全対策推進監
(内線 2352)

1 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

今回、四国電力（株）から異常の原因及び対策に係る報告はありません
でした。

※平成 27 年 6 月 8 日に発生した「平簪（ひらばえ）守衛所の火災受信機盤の不具合」、
平成 27 年 6 月 19 日に発生した「伊方 3 号機海水淡水化装置の RO 高圧ポンプの軸シール
部の海水飛散防止カバーの損傷」及び平成 27 年 6 月 23 日に発生した「コンテナ式ホール
ボディカウンタの発電機用燃料タンクからの油の漏えい」については、現在、四国電力株
において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と
対策の報告書を受理後、来月以降に公表します。