

(参考)

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

R 3. 8. 10
原子力安全対策推進監
(内線 2352)

1 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

今回、四国電力（株）から異常の原因及び対策に係る報告はありませんでした。

※令和3年5月23日に発生した「雑固体焼却設備排気筒じんあいモニタ制御装置の不具合」、6月20日に発生した「予備変圧器のガス検出警報発信」、6月30日に発生した「総合排水処理装置沈殿池壁面からの水漏れ」、7月2日に発生した「伊方発電所における過去の保安規定不適合」、7月9日に発生した「火災監視用サーモカメラの異常信号の発信」、7月18日に発生した「総合排水処理装置の配管からの塩酸の漏えい」及び7月23日に発生した「空冷式非常用発電装置の始動用バッテリーの電圧低下」については、現在、四国電力(株)において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受理後、来月以降に公表します。