

伊方原子力発電所環境安全管理委員会技術専門部会（H23.11.4）で  
とりまとめられた意見

- 1 平成22年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査結果については、特に問題となるものは認められない。

なお、四国電力の排気筒モニタのデータについては、一部、微量のヨウ素-131が検出されているが、これは採取期間が一部、23年4月にまたがって採取したため、福島第一原発事故の影響が認められたものと考えられ、23年度の調査結果の検討に際しては、留意する必要がある。

- 2 平成22年度伊方原子力発電所温排水影響調査結果については、特に問題となるものは認められない。