

15環政第1182号
平成16年 3月11日

四国電力株式会社
取締役社長 大 西 淳 殿

愛媛県知事 加 戸 守 行

伊方3号機充てんポンプの異常に係る再発防止対策等について

3月9日に、通常運転中の伊方3号機で発生した充てんポンプC号機の異常については、環境への影響がないものであったとはいえ、トラブルにより計画外に外部へ放射能が漏れるという事態に至ったことは、極めて遺憾であり、県としては、早急な発生原因の究明と、それに基づく確実な再発防止対策の徹底が不可欠と考えている。

については、県民の不安を解消するため、次の点について、速やかに調査のうえ報告されたい。

記

- 1 今回の異常の発生原因等について、早急に徹底した調査解明を行うこと。
- 2 上記調査結果を踏まえ、今後トラブルによって計画外に放射能の外部放出に至ることのないよう、1, 2号機も含め、早期かつ十分な再発防止対策を講じること。
- 3 上記の状況について情報の公開や広報に努めること。