

(参考)

## 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の 報告について

28. 1. 12  
原子力安全対策推進監  
(内線 2352)

### 1 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

今回、四国電力（株）から異常の原因及び対策に係る報告はありませんでした。

※平成 27 年 9 月 15 日に発生した「伊方 2 号機海水ポンプ出口配管への次亜塩素酸ソーダ注入配管のフランジ部からの次亜塩素酸ソーダの漏えい」、平成 27 年 10 月 5 日に発生した「伊方 3 号機硫酸第一鉄溶解タンクまわりの溢水」、平成 27 年 10 月 20 日に発生した「伊方 1, 2 号機純水装置における塩酸移送ポンプの不具合」及び平成 27 年 12 月 15 日に発生した「伊方 1 号機海水系統配管からの海水の漏えい」については、現在、四国電力（株）において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受理後、来月以降に公表します。