

[原因と対策の報告の公表文(様式2)]

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告
について

21.2.10
原子力安全対策推進監
(内線2352)

- 1 平成20年12月までに発生した異常事象について、今回、四国電力(株)からの異常の原因及び対策に係る報告はありませんでした。

なお、平成20年12月2日に発生した「伊方1号機原子炉保護回路の異常」については、現在、原因調査中ですので、原因と対策の報告があった段階で公表します。

また、平成20年4月7日に発生した「伊方2号機格納容器外周コンクリート壁の主給水配管貫通部の配管支持構造物を冷却する装置からの水漏れ」及び平成20年12月24日に発生した「伊方3号機低圧給水加熱器加熱用抽気温度計の異常」については、次回定期検査時に詳細調査することとしています。