

[原因と対策の報告の公表文(様式2)]

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る
原因と対策の報告について

24.4.10
原子力安全対策推進監
(内線2352)

1 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

今回、四国電力(株)から異常の原因及び対策に係る報告はありませんでした。

平成23年8月18日に発生した「伊方2号機1次冷却材モニタの異常」、平成24年1月5日に発生した「伊方2号機湧水放出配管からの水漏れ」、平成24年1月27日に発生した「伊方2号機排気筒ガスモニタの一時停止」及び平成24年2月29日に発生した「伊方発電所雑固体焼却設備排気筒じんあいモニタの異常」については、現在、四国電力(株)において調査中のため、原因と対策の報告書を受理後、公表します。