

(参考)

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

26.11.10
原子力安全対策推進監
(内線2352)

1 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

今回、四国電力(株)から異常の原因及び対策に係る報告はありませんでした。

※平成26年8月5日に発生した「集合作業場の火災受信機の不具合」及び平成26年9月23日に発生した「伊方2号機技術員控室の発煙」については、現在、四国電力(株)において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受理後、公表します。