

(参考)

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

27. 4. 10

原子力安全対策推進監

(内線2352)

1 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

今回、四国電力(株)から異常の原因及び対策に係る報告はありませんでした。

※平成26年11月18日に発生した「伊方2号機アスファルト固化装置廃液供給タンクへの配管からの析出」、平成27年2月10日に発生した「伊方3号機海水淡水化装置塩酸注入配管からの塩酸の漏えい」及び平成27年3月20日に発生した「伊方3号機非常用ディーゼル発電機補機室内における溢水」については、現在、四国電力(株)において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受理後、公表します。