

(参考)

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の 報告について

29. 1. 10

原子力安全対策推進監
(内線 2352)

1 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

今回、四国電力（株）から異常の原因及び対策に係る報告はありません
でした。

※平成 28 年 8 月 26 日に発生した「純水装置建屋内の排水配管のフランジ部からの排水の漏えい」、平成 28 年 9 月 26 日に発生した「制御用空気圧縮機 3 A の配管フランジからの空気漏れ」及び平成 28 年 11 月 14 日に発生した「187kV 母線保護リレーの異常」については、現在、四国電力(株)において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受領後、来月以降に公表します。