

(参考)

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

2.8.11

原子力安全対策推進監
(内線 2352)

1 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の報告について

今回、四国電力（株）から異常の原因及び対策に係る報告はありませんでした。

※令和2年1月17日に発生した「低圧給水加熱器伝熱管の損傷」、令和2年4月24日に発生した「総合排水処理装置排水配管からの水漏れ」、令和2年6月15日に発生した「原子炉補助建家消火配管からの水漏れ」及び令和2年7月13日に発生した「セメント固化装置補助蒸気供給配管からの水漏れ」については、現在、四国電力(株)において調査中であり、「伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領」に基づき、原因と対策の報告書を受理後、来月以降に公表します。