

[異常時通報連絡の公表文（様式 1－2）]

伊方発電所から通報連絡のあった異常について  
(平成 14 年 5 月分)

14. 6. 10  
環境政策課  
(内線2443)

- 1 平成 14 年 5 月に、安全協定に基づき四国電力(株)から県へ通報連絡があった異常は次のとおりですので、お知らせします。

| 県の公表区分 | 異常事項                   | 通報連絡年月日  | 概要                                                                     | 管理区域該当 | 国への報告 | 備考   |
|--------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| C      | 低圧給水加熱器伝熱管の損傷<br>(3号機) | 14. 5.31 | 定期検査における第 1 低圧給水加熱器 A の漏えい検査により、伝熱管 1 本に漏えいを確認。環境への影響はなかった。現在詳細調査を実施中。 | 外      | ×     | 今回発表 |

- 2 外部への放射能漏れや周辺環境放射線への影響はないものでした。

[異常時通報連絡の公表文（様式 1－1）]

伊方 3 号機低圧給水加熱器伝熱管の損傷について

14. 6. 10  
環境政策課  
(内線2443)

[異常の区分]

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 国への法律・通達に基づく報告対象事象 | 有 ・ 無<br>[評価レベル]        |
| 県の公表区分             | A ・ B ・ C               |
| 外部への放射能の放出・漏えい     | 有 ・ 無<br>[漏えい量]         |
| 発生日時               | 14 年 5 月 31 日 14 時 00 分 |
|                    | 1 号 ・ 2 号 ・ 3 号 ・ 共用設備  |

|       |      |                                 |
|-------|------|---------------------------------|
| 異常の概要 | 発生場所 | 管理区域内 ・ 管理区域外                   |
|       | 種 類  | ・ 設備の故障、異常<br><br>・ 地震、人身事故、その他 |

[異常の内容]

5月31日14時15分、四国電力㈱から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 5月31日14時00分、定期検査中の伊方3号機で、第1低圧給水加熱器Aの真空引きによる漏えい検査により、伝熱管1本に漏えいを確認した。
- 今後、詳細調査を実施する。
- 環境への放射能の影響はない。

その後四国電力㈱から、伝熱管全数の渦流探傷検査等を実施のうえ、必要な補修等を行う旨連絡がありました。

県としては、職員が漏えい検査結果等を確認しました。

(伊方発電所及び周辺の状況)

|                    |     |                     |
|--------------------|-----|---------------------|
| 原子炉の運転状況           | 1号機 | 調整運転中(出力101%) ・ 停止中 |
|                    | 2号機 | 運転中 (出力102%) ・ 停止中  |
|                    | 3号機 | 運転中 (出力 %) ・ 停止中    |
| 発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況 |     | 通常値 ・ 異常値           |
| 周辺環境放射線の状況         |     | 通常値 ・ 異常値           |

伊 方 発 電 所 情 報  
(お知らせ)

|       |     |                           |
|-------|-----|---------------------------|
| 発信年月日 |     | 平成14年 5月31日 ( 金 ) 14時 15分 |
| 発 信 者 |     | 伊方発電所 渡辺                  |
| 当     | 号 機 |                           |

|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 該<br>機         | (定格出力)     | 1号機（566MW）・2号機（566MW）・ <b>3号機（890MW）</b>                                                                                                                                                                                                              |
|                | 発生時<br>状 況 | <p>1.出力        MWにて(出力運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中)</p> <p><b>2.第 6 回 定期検査中</b></p>                                                                                                                                                                          |
| 発 生 状 況<br>概 要 |            | <p><b>設備トラブル</b> ・ 人身事故 ・ 地震 ・ その他</p>                                                                                                                                                                                                                |
|                |            | <p>1. 発生日時： 5 月 31日 14時 00分頃</p> <p>2. 場 所： 伊方発電所3号機タービン建屋1階（管理区域外）</p> <p>3. 状 況：</p> <p>伊方発電所3号機は、定期検査中のところ本日14時00分頃、第1低圧給水加熱器A号機の漏えいテスト（真空引き）において、伝熱管1本に漏えいのあること</p> <p>が確認されました。</p> <p>今後、詳細調査を実施することとします。</p> <p>なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。</p> |
| 運 転 状 況        |            | <p>1号機：出力運転中・<b>調整運転中</b>・出力上昇中・出力降下中・定検中</p> <p>2号機：<b>出力運転中</b>・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中</p> <p>3号機：出力運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・<b>定検中</b></p>                                                                                                             |
| 備 考            |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

[県の公表区分の説明など](#)

[周辺環境放射線確認結果](#)  
[写真](#)   [用語解説](#)

[異常発生箇所（系統図）](#)

(参考)

1 国への法律・通達に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び大臣通達等に基づき、国（経済産業省原子力安全・保安院等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律・通達に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

2 県の公表区分

| 区分 | 内 容                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A  | ○安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態<br>（放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等）<br>○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態<br>（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等）<br>○その他特に重要と認められる事態 |
| B  | ○管理区域内の設備の異常<br>○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化<br>○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき<br>○その他重要と認められる事態                                                        |
| C  | ○区分A, B以外の事項                                                                                                                                                  |

3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）以上の被ばくの可能性のある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

**周辺環境放射線調査結果**  
(県環境放射線テレメータ装置により確認)

平成14年5月31日(金)

(単位:ナグレイ/時)

| 測定局     | 時刻            | 測定値   |       |       |       |       | 平常の変動幅<br>の最大値 |           |
|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
|         |               | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 降雨時            | 降雨時<br>以外 |
| 愛媛県     | モニタリングステーション  | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 1.6   | 4.1            | 1.8       |
|         | 九町モニタリングポスト   | 5.4   | 5.3   | 5.4   | 5.4   | 5.2   | 7.6            | 6.0       |
|         | 湊浦モニタリングポスト   | 4.6   | 4.4   | 4.5   | 4.5   | 4.6   | 6.4            | 5.4       |
|         | 伊方越 モニタリングポスト | 1.8   | 1.8   | 1.8   | 1.8   | 1.8   | —              | —         |
|         | 川永田 モニタリングポスト | 2.3   | 2.2   | 2.2   | 2.3   | 2.2   | —              | —         |
|         | 豊之浦 モニタリングポスト | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | —              | —         |
|         | 加周モニタリングポスト   | 1.8   | 1.7   | 1.7   | 1.6   | 1.7   | —              | —         |
|         | 大成モニタリングポスト   | 2.1   | 2.1   | 2.1   | 2.1   | 2.1   | —              | —         |
| 四国電力(株) | モニタリングステーション  | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.5   | 1.4   | 3.7            | 1.6       |
|         | モニタリングポストNo.1 | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 3.9            | 1.6       |
|         | モニタリングポストNo.2 | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 3.9            | 1.6       |
|         | モニタリングポストNo.3 | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 3.9            | 1.5       |
|         | モニタリングポストNo.4 | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.3   | 1.3   | 4.0            | 1.6       |

※降雨の状況:有・無

伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

(参考)


- 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。

「平常の変動幅」は、過去2年間の測定値を統計処理した幅(平均値±標準偏差の3倍)としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。


- 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばく程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。

例えば、九町モニタリングポスト(線量率約60ナグレイ/時)付近では、1年間に約0.4ミリシーベルト(ミリはナノの100万倍を表す)の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のX線検診を1回受けた場合とほぼ同じ程度の量です。


(放射線量の例)




# 伊方発電所 基本系統図




低圧給水加熱器構造図



伊方発電所3号機では、低圧給水加熱器は、2系統(A,B)ある給水系統に、それぞれ第1～第4まで各2基(計8基)が設置されており、今回漏えいが発見されたのは、そのうちの第1低圧給水加熱器Aの伝熱管778本の1本。



低圧給水加熱器管板部 (個々の穴が伝熱管)



真空引きによる伝熱管漏えい検査状況



## 用語の解説

### ○低圧給水加熱器

復水器で水に戻された２次冷却水（放射能を含まない水）を蒸気発生器に戻す際に、あらかじめ加熱するための設備。給水加熱器の伝熱管の中に復水（２次冷却水）が通っており、その外側に低圧タービンから抽気した２次冷却水の蒸気を送って加熱している。

３号機には、２系列４台ずつ（復水器側から第１～第４）の計８台の低圧給水加熱器があり、更に高圧給水加熱器で加熱されて蒸気発生器に送られている。伝熱管の数は、３号機の第１低圧給水加熱器では、１台当たり７７８本。