### [異常時通報連絡の公表文(様式1-1)]

#### 伊方1号機制御用空気圧縮機1Aの異常について

20.4.10 原子力安全対策推進監 (内線2352)

#### 「異常の区分1

国への法律に基づく報告対象事象		有 ・ <u>無</u> [評価レベル - ] <u></u>
県の公表区分		A • B • C
外部への放射能の放出・漏えい		有 ・ <u>無</u>  [漏えい量 - ]
異常の概要	発生日時	20年3月20日10時22分
	発生場所	1号・2号・3号・共用設備 管理区域内 ・ 管理区域外
	種類	・ <u>設備の故障、異常</u> ・地震、人身事故、その他

### 「異常の内容]

- 3月20日(木)10時45分、四国電力(株)から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
- 1 3月20日(木)10時22分頃、通常運転中の伊方1号機において、制御用空気 圧縮機1Aの運転状況を確認したところ、制御状態に異常を確認した。
- 2 詳細は、調査中である。
- 3 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。

#### 「復旧状況等 ]

- 3月21日(金)、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり第2報がありました。
- 1 制御用空気圧縮機 1 B (予備機)が自動起動することにより、制御弁等への制御用空気供給に問題はなかった。
- 2 調査の結果、制御用空気圧縮機1Aの制御回路に設置されている負荷運転 と無負荷運転を切替えるための電磁弁に不具合が確認されたことから、当該 電磁弁を新品に取り替え、運転状態を確認し、3月21日(金)9時30分通常状 態に復旧した。
- 3 制御用空気圧縮機本体および配管系統に異常はなかった。
- 4 今後原因を引き続き調査する。
- 5 本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はない。

県としては、八幡浜保健所の職員を伊方発電所に派遣し、復旧状況等を確認 しました。

#### (伊方発電所及び周辺の状況)

	1 号機	運転中(出力102%)  ・停止中
原子炉の運転状況	2 号機	調整運転中(出力58%)・停止中
	3 号機	運転中 <u>(出力</u> 103%)  ・停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値	通常値・異常値	
周辺環境放射線の状況	通常値・異常値	

#### (参考)

#### 1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国(経済産業省原子力安全・保安院等)に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価 尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異 常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係 しない事象とされている。

#### 2 県の公表区分

区分	内容				
Α	安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態				
	(放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告				
	対象事象 等)				
	社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態				
	(大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等)				
	その他特に重要と認められる事態				
В	管理区域内の設備の異常				
	発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変				
	化				
	原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき				
	その他重要と認められる事態				
С	区分A,B以外の事項				

#### 3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル(3月間に1.3ミリシーベルト)を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。


# 伊 方 発 電 所 情 報 (お知らせ)

発信年月日	平成20年 3月 20日 (木) 10時 45分
発 信 者	伊方発電所 佐藤
当 号機 (定格出力)	1号機(566MW)・2号機(566MW)・3号機(890MW)
機	1  . 出力 577MW にて( <mark>通常運転中</mark> ・調整運転中・出力上昇中・出力降下中) <del>2.第 回 定期検査中</del>
	設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地 震 ・ その他
	1.発生日時: 3月20日 10時 22分
	2.場 所: 1号機原子炉補助建家(管理区域外)
発生状況 概 要	3.状 況: 伊方1号機は、通常運転中のところ、本日、10時22分頃制御用空気圧縮機1Aの運転状態を確認したところ、制御状態に異常を確認しました。詳細は調査中です。 本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。
	1 号機:通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
運転状況	2 号機:通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中 3 号機:通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中
備考	


# 伊 方 発 電 所 情 報 (お知らせ、第2報)

発信年月日	平成 2 0 年 3 月 2 1 日 (金) 9 時 4 5 分		
発信者	伊方発電所 増田		
当 号 機 該 <sup>(定格出力)</sup> 発生時 機 状 況	1号機(566MW)・2号機(566MW)・3号機(890MW)  1. 出力 577MW にて(通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中) 2.第 回 定期検査中		
	設備トラブル ・ 人身事故 ・ 地 震 ・ その他		
	1.発生日時: 3月20日 10時 22分		
	2.場 所: 1号機原子炉補助建家(管理区域外)		
	3.状 况:		
	伊方1号機は、通常運転中のところ、3月20日、10時		
	22分頃制御用空気圧縮機1Aの運転状態を確認したところ、 制御状態に異常を確認しました。		
光王朳///   概 要	制御弁等への制御用空気供給に問題はありませんでした。		
調査の結果、制御用空気圧縮機1Aの制御回路に設置されいる負荷運転と無負荷運転を切替えるための電磁弁に不具			
	状態を確認し、本日9時30分通常状態に復旧しました。		
	また、制御用空気圧縮機本体および配管系統に異常はありま		
	せんでした。 今後原因を引き続き調査します。		
	する。		
	射能の影響はありません。		
	1号機:通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中		
運転状況	2 号機:通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中		
	3号機:通常運転中・調整運転中・出力上昇中・出力降下中・定検中		
備考			

# 伊方発電所 基本系統図



# 伊方発電所1号機 制御用空気圧縮機概略系統図





制御用空気圧縮機1A



制御用空気圧縮機1A 現場制御盤



制御用空気圧縮機制御回路 電磁弁

#### 用語解説

## 制御用空気圧縮機

空気作動弁(主蒸気逃し弁、加圧器逃し弁、主給水制御弁、充てん ライン流量制御弁等)等に制御用空気を供給する設備。

なお、空気圧縮機は2台あり、10日毎に切替え運転している。

# 周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果 (県環境放射線テレメータ装置により確認)

平成20年3月20日(木)

(単位:ナノケレイ/時)

		測定値(シンチレーション検出器)					平常の変動幅の最大値	
測定局 時刻		10:00	10:10	10:20	10:30	10:40	降雨時	降雨時以外
	モニタリングステーション(九町越)	1 6	1 6	1 6	1 6	1 6	4 1	1 8
	九町モニ <b>タリン</b> グポ <b>スト</b>	2 3	2 2	2 3	2 3	2 2	4 6	2 4
愛	湊浦モニタリングホスト	1 5	1 5	1 4	1 4	1 4	3 5	1 6
媛	伊方越 <b>モニタリン</b> グポ <b>スト</b>	1 9	1 9	1 9	1 9	1 9	4 1	2 1
県	川永田 モニ <b>タリン</b> グポ <b>スト</b>	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	4 6	2 6
	豊之浦 モニ <b>タリン</b> グポスト	1 2	1 2	1 2	1 1	1 2	3 9	1 3
	加周モニタリングホスト	2 6	2 6	2 5	2 5	2 5	4 3	2 3
	大成モニタリングホスト	2 0	2 0	2 0	2 1	2 1	3 6	2 3
匹	モニタリングステーション	1 4	1 4	1 4	1 4	1 4	3 9	1 6
国	モニ <b>タリン</b> グポ <b>スト</b> No . 1	1 4	1 4	1 4	1 4	1 4	4 1	1 6
電	モニタリングポストNo.2	1 3	1 2	1 3	1 3	1 2	4 1	1 5
力	<b>モニタリン</b> グポ <b>スト</b> No . 3	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	1 4
(株)	モニタリングポストNo.4	1 4	1 3	1 3	1 3	1 3	4 1	1 6

降雨の状況:有・無

伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

#### (参考)

1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力安全委員会の環境放射線モニタリング指針に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。

「平常の変動幅」は、過去2年間(平成15、16年度)の測定値を統計処理した幅 (平均値±標準偏差の3倍)としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最 大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。

2 環境放射線は線量(タレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被 ばくの程度を表す線量(シーヘルト)に換算しています。

例えば、線量率約20ナノウレイ/時の地点では、1年間に約0.14ミリシーベルト(ミリはナノの100万倍を表す)の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のX線検診を1回受けた場合の4分の1程度の量です。

(放射線量の例)

