

[異常時通報連絡の公表文（様式 1－1）]

伊方 3 号機 非常用ディーゼル発電機 3 A 排気管伸縮継手の  
割れについて

R 8. 1. 13  
原子力安全対策推進監  
電話番号 089-912-2352

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象		有 [評価レベル -]		無
県の公表区分		A ・ B ・ C		P P
外部への放射能の放出・漏えい		有 [漏えい量 -]		無
異常の概要	発生日時	令和 7 年 1 2 月 5 日 1 0 時 2 4 分		
	発生場所	1 号 ・ 2 号 ・ 3 号 ・ 共用設備		
		管理区域内		管理区域外
	種 類	・ 設備の故障、異常 ・ 地震、人身事故、その他 ・ 核物質防護		

[異常の内容]

12 月 5 日(金曜日)11 時 11 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 1 伊方発電所 3 号機は定期事業者検査中において、試運転のため、非常用ディーゼル発電機 3 A を起動したところ、排気管付近より異音を確認したため、非常用ディーゼル発電機 3 A を停止した。
- 2 保付員にて現場を確認し、当該排気管の詳細な点検が必要であると判断した。
- 3 本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
- 4 今後、詳細を調査する。

[その後の状況]

四国電力株式会社から、その後の状況について、次のとおり連絡がありました。

○第 2 報：12 月 5 日(金曜日)15 時 47 分

- 1 異音を確認した当該排気管付近を点検したところ、排気管伸縮継手に割れがあることを確認した。
- 2 このため、割れがあった当該伸縮継手を予備品に取り替える。
- 3 今後、詳細を調査する。

○第 3 報：12 月 15 日(月曜日)15 時 25 分

- 1 その後、割れがあった当該伸縮継手を予備品に取り替えた。
- 2 また、当該箇所以外で使用している同じ伸縮継手についても確認を行い、割れなどの異常はなかったが、念のため全数を予備品に取り替えた。
- 3 排気管伸縮継手を取り替えた後、非常用ディーゼル発電機 3 A の試運転を行い、運転状態に問題がないことを確認したことから、通常状態に復旧した。
- 4 今後、詳細を調査する。

県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。

(伊方発電所及び周辺の状況)

[事象発生時の状況]

原子炉の運転状況	1 号機	廃止措置中				
	2 号機	廃止措置中				
	3 号機	運転中（出力 %）・停止中				
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		通常値	・	異常値		
周辺環境放射線の状況		通常値	・	異常値		

(参考)

## 1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

## 2 県の公表区分

区分	内 容
A	○安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 （放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等） ○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 （大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等） ○その他特に重要と認められる事態
B	○管理区域内の設備の異常 ○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 ○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき ○その他重要と認められる事態
C	○ <u>区分A，B以外の事項</u>
P P	○核物質防護に影響がある事態

## 3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生 の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

# 伊 方 発 電 所 情 報 (お知らせ)

発信年月日		令和 7年 12月 5日 (金) 11時 11分		
発信者		伊方発電所 大政		
当該機	号機 (定格出力)	1号機	2号機	3号機 (890MW)
	発生時 状 況	廃止措置中	廃止措置中	<del>1. 出力——MWにて</del> <del>(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下)中</del> 2. 第18回 定期事業者検査中
発生状況 概 要		<div>設備トラブル</div> ・ 人身事故 ・ 地震 ・ 核物質防護 ・ その他		
		1. 発生日時： 12月 5日 10時 24分  2. 場 所：伊方発電所3号機 非常用ディーゼル発電機3A (管理区域外)  3. 状 況： 伊方発電所3号機は定期事業者検査中において、試運転のため、非常用ディーゼル発電機3Aを起動したところ、排気管付近より異音を確認したため、非常用ディーゼル発電機3Aを停止しました。係員にて現場を確認し、本日10時24分、当該排気管の詳細な点検が必要であると判断しました。 本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。 今後、詳細を調査します。		
運転状況		1号機：廃止措置中 2号機：廃止措置中 3号機：(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・ <div>定検停止</div> ) 中		
備 考				

# 伊 方 発 電 所 情 報

## (お知らせ、第2報)

発信年月日		令和 7年 12月 5日 (金) 15時 47分		
発信者		伊方発電所 大政		
当該機	号機 (定格出力)	1号機	2号機	3号機 (890MW)
	発生時 状 況	廃止措置中	廃止措置中	<del>1. 出力 _____ MWにて</del> <del>(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下)中</del> 2. 第18回 定期事業者検査中
発生状況 概要		<div>設備トラブル</div> ・ 人身事故 ・ 地震 ・ 核物質防護 ・ その他		
		<p>1. 発生日時： 12月 5日 10時 24分</p> <p>2. 場 所：伊方発電所3号機 非常用ディーゼル発電機3A (管理区域外)</p> <p>3. 状 況：</p> <p>伊方発電所3号機は定期事業者検査中において、試運転のため、非常用ディーゼル発電機3Aを起動したところ、排気管付近より異音を確認したため、非常用ディーゼル発電機3Aを停止しました。保修員にて現場を確認し、本日10時24分、当該排気管の詳細な点検が必要であると判断しました。</p> <p>本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。</p> <p>今後、詳細を調査します。</p> <p style="text-align: right;">【第1報にてお知らせ済み】</p> <p>異音を確認した当該排気管付近を点検したところ、排気管伸縮継手に割れがあることを確認しました。このため、割れがあった当該伸縮継手を予備品に取り替えます。</p> <p>今後、詳細を調査します。</p>		
運転状況		1号機：廃止措置中 2号機：廃止措置中 3号機：(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・ <div>定検停止</div> ) 中		
備考				


# 伊 方 発 電 所 情 報

## (お知らせ、第3報)

発信年月日		令和 7年 12月 15日 (月) 15時 25分		
発信者		伊方発電所 大政		
当該機	号機 (定格出力)	1号機	2号機	3号機 (890MW)
	発生時 状 況	廃止措置中	廃止措置中	<del>1. 出力——MWにて</del> <del>(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下)中</del> 2. 第18回 定期事業者検査中
発生状況 概要		<div>設備トラブル</div> ・ 人身事故 ・ 地震 ・ 核物質防護 ・ その他		
		<p>1. 発生日時： 12月 5日 10時 24分</p> <p>2. 場 所：伊方発電所3号機 非常用ディーゼル発電機3A (管理区域外)</p> <p>3. 状 況：</p> <p>伊方発電所3号機は定期事業者検査中において、試運転のため、非常用ディーゼル発電機3Aを起動したところ、排気管付近より異音を確認したため、非常用ディーゼル発電機3Aを停止しました。保修員にて現場を確認し、12月5日10時24分、当該排気管の詳細な点検が必要であると判断しました。</p> <p>本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。</p> <p>今後、詳細を調査します。</p> <p style="text-align: right;">【第1報にてお知らせ済み】</p> <p>異音を確認した当該排気管付近を点検したところ、排気管伸縮継手に割れがあることを確認しました。このため、割れがあった当該伸縮継手を予備品に取り替えます。</p> <p>今後、詳細を調査します。</p> <p style="text-align: right;">【第2報にてお知らせ済み】</p> <p>その後、割れがあった当該伸縮継手を予備品に取り替えました。また、当該箇所以外で使用している同じ伸縮継手についても確認を行い、割れなどの異常はありませんでしたが、念のため全数を予備品に取り替えました。</p> <p>排気管伸縮継手を取り替え後、非常用ディーゼル発電機3Aの試運転を行い、運転状態に問題がないことを確認したことから、本日15時14分、通常状態に復旧しました。</p> <p>今後、詳細を調査します。</p>		
運転状況		1号機：廃止措置中 2号機：廃止措置中 3号機：(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・ <div>定検停止</div> )中		
備考				



インターネット、新聞、テレビ等、不特定多数の第三者が閲覧可能な媒体へ  
本図面を掲載することのないように願います。（四国電力株式会社）

## 伊方発電所 3号機 非常用ディーゼル発電機 3 A（管理区域外） 位置図




伊方発電所全体図

# 伊方発電所3号機 非常用ディーゼル発電機 吸排気系統 概略図




# 伊方発電所 基本系統図



## 〔凡例〕


- ：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（1次冷却設備）〔放射性物質を含む〕
- ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）〔放射性物質を含む〕
- ：1次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）〔放射性物質を含む〕
- ：蒸気発生器でできた蒸気がタービンをまわし発電する設備（2次冷却設備）〔放射性物質を含まない〕
- ：管理区域  
原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える恐れのある場所  
〔実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第1条第2項第4号に規定〕



★ 伊方3号機 非常用ディーゼル発電機3A排気管伸縮継手の割れ



伊方発電所3号機 非常用ディーゼル発電機3A 排気管伸縮継手 現地写真



正常状態の伸縮継手



割れが確認された伸縮継手



## 用語解説

### ○非常用ディーゼル発電機

発電所の運転中に外部電源が喪失した場合に安全にプラントを停止するために必要な機器に電気を供給するための設備。伊方発電所3号機に2台設置している。

### ○非常用ディーゼル機関

非常用ディーゼル発電機に設置されている内燃機関であり、シリンダ内の空気を高温高圧に圧縮し、燃料を噴射して自然着火させることで動力を得る。

### ○排気管

ディーゼル機関の駆動により発生する燃焼ガスを屋外に排出するための管。

### ○吸気消音器

ディーゼル機関が空気を屋外から吸入する際に発生する騒音を低減させる装置。

### ○排気消音器

ディーゼル機関の駆動により発生する燃焼ガスを屋外に排出する際に発生する騒音を低減させる装置。

# 周辺環境放射線調査結果

(県環境放射線テレメータ装置により確認)

令和7年12月05日（金）（単位：ナノグレイ／時）

測定局		測定値（シンチレーション検出器）					平常の変動幅の最大値	
		時刻	10:10	10:20	10:30	10:40	10:50	降雨時
愛媛県	モニタリングステーション（九町越）	20	20	19	19	19	44	19
	モニタリングポスト伊方越	22	21	21	20	20	53	20
	モニタリングポスト湊浦	25	25	24	24	24	45	25
	モニタリングポスト川永田	27	27	26	26	26	50	26
	モニタリングポスト九町	36	36	36	36	35	55	35
	モニタリングポスト大成	16	16	15	15	14	40	16
	モニタリングポスト豊之浦	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	51	26
	モニタリングポスト加周	29	28	28	27	27	58	27
四国電力(株)	モニタリングステーション	18	18	17	17	17	40	18
	モニタリングポストNo. 1	点検中	点検中	点検中	点検中	点検中	43	19
	モニタリングポストNo. 2	17	16	16	15	16	42	16
	モニタリングポストNo. 3	15	15	14	14	14	39	15
	モニタリングポストNo. 4	18	17	16	16	16	44	17

(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載

○ 降雨の状況：有・~~無~~

○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

## (参考)

- 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。  
「平常の変動幅」は、過去2年間（令和05、06年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の3倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
- 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。  
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、1年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のX線検診を1回受けた場合の4分の1程度の量です。

## (放射線量の例)

